CASTLE PRESTIGE

Japanese Car Import Specialists

Recall Check

VIN / Chassis	PE52-002634
Make	Nissan
Source	Nissan, https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4503.html
Check date	12/10/2026
Result	**No outstanding recalls – all completed**

Recall / campaign	What it was	Type	Date filed	Status
Murano / Elgrand recall (part of 2008–2015 production)	ABS actuator valves may stick if non-specified brake fluid is used, lengthening braking distance – ABS unit flushed and checked (replaced if sticking), brake fluid and reservoir cap changed	Recall	23/05/2019	Completed

The original Japanese result page from the manufacturer follows.

Recall information translated using AI from the manufacturer's records. Every effort has been made to ensure it is accurate.

リコール・改善対策・サービスキャンペーン対象車の検索結果

車台番号［PE52-002634］の検索結果

お客さまのおクルマは、下記項目の対象車両と検索されました。

番号	内容 （以下をクリックいただくと措置内容を確認出来ます）	種別	届出日 （開始日）	実施状況
1	ムラーノ、エルグランドのリコール (2008から2015年生産車の一部)	リコール	2019/05/23	実施済

お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

★マーク付のリコールは、エアバッグリコールの対象です。リコール作業が未実施の場合、車検が通りません。

「未実施」の項目があるお客さまにつきましては、誠にご迷惑をお掛けいたしますが、お買い上げの日産販売会社、またはお近くの日産販売会社にて無償修理作業をお申し付けください。なお、部品の手配などにお時間がかかる可能性がございますので、あらかじめお客さまのご都合を日産販売会社にご連絡いただけますようお願いいたします。
実施状況欄に「＊」（アスタリスク）表示が出た場合、本件の詳細につきましては、お近くの日産販売会社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お近くの日産販売会社は、「日産販売会社検索」機能でご確認お願いいたします。

ご注意

- 誤って入力された場合、正しい検索結果が表示されませんのでご注意ください。
- この検索システムは、2001年3月30日以降のリコール・改善対策情報、2003年1月17日以降のサービスキャンペーン情報を検索結果として表示するものです。
- それ以前のリコール・改善対策に関しては日産販売会社、またはお客さま相談室へお問合せください。
- 全ての対象車両において作業実施済みとなった情報は、検索結果に表示されないものがあります。
- リコール・改善対策の届出日当日は検索できない場合があります。
- リコール・改善対策・サービスキャンペーン作業実施後、検索結果に反映されるまでに２週間以上かかる場合があります。
- フォークリフト及びサービス補償部品のリコールに関しては表示されませんのでリコール／改善対策一覧よりご確認ください。

続けて検索される場合は、車検証の「車台番号」を入力し、「検索」ボタンを押してください。

車台番号　半角英数字　例）ABC123　—　半角英数字　例）1234567　**検索**